



## Service Report

001

PerkinElmer Chile Ltda. □ Av. Antonio Varas 671 □ Provid

Teléfono: (562) - 784 7500

Fax: (562) - 235 6821

Código IVA

| Número de Servicio                                                      | Tipo de Servicio | Fecha de Llamada | Modelo                                                                  | Número de Serie    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 330382117                                                               | SLS              | 2015-12-03       | LAM8DA25                                                                | 501S13101406       |
| Ingeniero de Servicio                                                   |                  | Centro Trabajo   | Contrato N°                                                             | Fecha de caducidad |
| Alvaro Carrasco                                                         |                  | CL98012          |                                                                         |                    |
| Datos Cliente                                                           |                  |                  | Datos Facturación                                                       |                    |
| ALIMENTOS FRUNA LTDA<br>CAMINO A MELIPILLA # 11246,<br>MAIPU, 13,<br>CL |                  |                  | ALIMENTOS FRUNA LTDA<br>CAMINO A MELIPILLA # 11246,<br>MAIPU, 13,<br>CL |                    |

### Descripción

| Persona de Contacto                               | Telefono N°         | Dirección e-mail | N° pedido de cliente |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| SRN-RE 5hrs 2015-12-03<br>T. ALIMENTOS FRUNA LTDA | 09:00:00 2015-12-03 | 14:00:00         | GARANTIA             |

Posterior al reemplazo de mainboard se diagnostico problemas en fuente de alimentación. se solicito repuesto mediante alerta de servicio.

SRN-RE 5hrs 2015-12-03 09:00:00 2015-12-03 14:00:00

Posterior al reemplazo de mainboard se diagnostico problemas en fuente de alimentación. se solicito repuesto mediante alerta de servicio.