



Soluciones Tecnológicas Avanzadas Limitada.

Román Díaz 462 – Providencia – Santiago-Chile

Fono: +56-2-22359928

servicio@stalab.cl

www.stalab.cl

MANTENCIÓN PREVENTIVA IF 0369-3 MOLINO

DATOS DEL CLIENTE:

Documento: GT-0369 Fecha: 16/03/2018

Empresa: PROMAIZ

Sección: Laboratorio Central

Atención Sr(a).: Anthony Greig

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Marca: THOMAS WILLEY

Modelo: 3375-E25

Número de serie: S121348

Sección: Laboratorio Central

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo trabajando normalmente

TRABAJO REALIZADO

Se realiza servicio de mantención preventiva a equipo detallando lo siguiente:

Detalle de Mantención Preventiva / Calibración

- 1 Inspección Visual
- 2 Control de Funcionamiento
- 3 Desarme del Equipo
- 4 Control eléctrico
- 5 Lubricación de partes móviles
- 6 Limpieza de tarjetas Electrónicas
- 7 Limpieza de motor
- 8 Control del sistema de partida
- 9 Ajuste de rotación
- 10 Control de orientación de giro
- 11 Medición de líneas de alimentación (220 Volt)
- 12 Medición Voltaje (N - GND - 0 a 5 Volt)
- 13 Armado de Equipo
- 14 Prueba general de equipo
- 15 Equipo Operativo

Control

Si No

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	



Soluciones Tecnológicas Avanzadas Limitada.

Román Díaz 462 – Providencia – Santiago-Chile

Fono: +56-2-22359928

servicio@stalab.cl

www.stalab.cl

OBSERVACIONES:

Ninguna.

CONCLUSION:

Equipo operativo con mantención al día.

Se despide atte.



Alfonso Benavente E.
Dpto. de Servicio Técnico StaLab.
alfonso.benavente@stalab.cl