

Se observan Instrument glass P/N 6004 8044 y Sample cup 60 P/N 6005 3059 con rayas en su superficie de lectura.

Chequear con muestras de referencia y ajustar curvas de calibración si es necesario.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a PC del instrumento y a unidad respaldo de energía eléctrica (UPS).

Instrumento DS 2500 queda operativo y funcionando.

Les saluda atentamente.

José A. Gutiérrez M.

Servicio Técnico FOSS.

Cel: + 56 9 6407737.