PROMAIZ

Registro Control Análisis Producto Final
Secado de Almidón

Versión 00
Código: R-PRO-08-4
Fecha: 03-06-2019

Fecha	Hora	Nº Turno	Producto	Humedad NIRS (%)	Humedad Estufa (%)	Humedad Oficial - Analista (%)	pH	Contenido SO2 (ppm)	Residuo No Soluble NSR	Viscosidad (cP) (si aplicase)	Observación	Firma Operario	VºBº Jefe
19-07-19	08:12	4	Nativo	11,94	12,63		5.40	6.4	B	N/A	tina 2		
19-07-19	10:10	4	Nativo	11.48	9.28		5.40	6.4	B	N/A	tina 2		
19-07-19	12:01	4	Nativo	11,31	11,69		5.39	6.4	B	N/A	tina 2		
19-07-19	13:55	4	Alimentano	12,54	13,05	12,81	5.31	6.4	B	N/A	tina 1		
19-07-19	15:52	4	Alimentano	10,95	11,63	11,55	5.28	6.4	B	N/A	tina 1		
19-07-19	17:53	4	Alimentano	11,91	12,80	12,77	5.27	6.4	B	N/A	tina 1		
20-07-19	21:00	2	Alimentico	11,57	13,03		5.36	6.4	B	N/A	TINA 1		
20-07-19	23:00	2	Alim BH	7,48	7,17		5,61	6.4	B	N/A	TINA 4		
20-07-19	01:00	2	Alim BH	6,57	6,83		5.59	6.4	B	N/A	TINA 4		
20-07-19	03:00	2	Alim BH	6.60	6,58		6,41	6.4	B	N/A	TINA 4		
20-07-19	05:00	2	Alim BH	7.10	6.86		551	6.4	B	N/A	TINA4		
20-07-19	07:00	2	Alim BH	7,16	7,31		5.60	6.4	B	N/A	TINA4		
20-07-19	08:18	4	Alim. BH	6.66	7.09	7,36	5.69	6.4	B	N/A	tina 4		
20-07-19	10:20	4	Alim. BH	7.17	7.49	6,61	5.80	6.4	B	N/A	tina 4		
20-07-19	12:32	4	Alim. BH	6.52	6.63	6.55	5.64	6.4	B	N/A	tina 3		
20-07-19	15:00	4	Alim. BH	7.06	6.99	7,08	5.78	6.4	B	N/A	tina 3		

Observaciones generales

Valores Referenciales						
Nativo	11,0 - 13,0	5,0 - 6,0	< 40	B	N/A
TM	11,0 - 13,0	5,0 - 6,0	N/A	B	N/A
Alim	11,0 - 13,0	5,0 - 6,0	< 40	B	N/A
Alim BH	6,0 - 8,0	5,0 - 6,0	< 40	B	N/A
Ácido BV	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	15 - 30
Ácido	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	30 - 50
Carrier MV	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	50 - 65
Cationico	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	N/A
Oxidado 30 - 40	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	30 - 40
Oxidado 30 - 40	11,0 - 13,0	6,0 - 7,0	< 40	B	40 - 60

- Para aquellos productos que no tienen curva NIRS, hacer medición en estufa y dejar muestras a analista de laboratorio.
- Aquellos productos que ya tienen curva, hacer al menos durante turno 1 muestra en estufa y dejar muestra a analista.