FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [13/08/2020] [14:39]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
18	**OBSERVACION**	**AUDITORIA EXTERNA**	**ACCIÃ“N CORRECTIVA**	**MARCHANT MARIANELA**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SISTEMA GESTIÃ“N DE CALIDAD			**PRODUCCIÃ“N**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Auditoría interna**			**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **11/12/2019** — FECHA REGISTRO : **03/01/2020**

Según informe de evaluación de seguimiento Marca de Conformidad CESMEC del 11/12/2019: " Especificaciones técnicas estanques hidroneumaticos PR-PRO 001-1" no se encuentra actualizada, se debe modificar frecuencias de ensayos , Clausula N° 7 y N°8.

Incorporar control del espesor de la pintura en el proceso.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**THEUNISSEN PATRICK**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**THEUNISSEN PATRICK**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, THEUNISSEN PATRICK**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/04/2020** — FECHA REGISTRO : **03/01/2020**

Actualización de los procedimiento con la inclusión de verificación de espesor de pintura.

Adquisición de medidor de espesor pintura.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**THEUNISSEN PATRICK**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARCHANT MARIANELA, CORTEZ MAURICIO, THEUNISSEN PATRICK**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	