

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	495
Tipo	No Conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 27/04/2021

Fecha registro: 05/05/2021

El sábado 24-04-21, a las 17:25.

Personal de la Empresa INECO SPA, en el área de fibra L-2, piso 1, al momento de intervenir la válvula (acción de soltar pernos para proceder al desmontaje) actividad que estaba previamente coordinada se desarrolla sin presencia del supervisor y prevencionista de riesgos puesto que estos, se encontraban físicamente abordando distintos trabajos en paralelo en otras zonas, momento que en la acción de retiro de pernos comienza a caer líquido (Licor Negro), el cual se proyecta y hace contacto con en la zona de la cintura (Extremidades inferiores) a uno de los trabajadores involucrados. El colaborador afectado al momento de operar hacia uso de Buzo tyvek, guantes de cabritilla y careta facial.

Cabe señalar, que, se procedió al retiro inmediato de todo el personal del área y el trabajador involucrado se dirigió a la ducha de emergencia para realizar el lavado correspondiente. Luego, se trasladó al Policlínico de planta Arauco Horcones "ACHS", donde lamentablemente NO se fue atendido por razones o excusas tales como que la empresa no tenía adherencia con esta mutualidad. En el mismo sentido el trabajador fue trasladado hospital de Curanilahue donde la mutualidad de IENCO tiene convenio. El diagnóstico de la evaluación médica fue sin contacto con sustancias químicas. Jordy Troncoso el afectado no tuvo quemaduras de ningún tipo siendo dado de alta de forma inmediata, retomando el día 25-04-2021 sus labores en forma normal y sin síntomas ni quemaduras.

Datos adicionales al relato.

Los trabajadores incluyendo al Sr. Jordy Troncoso estaba en otras tareas en otra zona, situación que cambia a las 16:00 por instrucción de C. Jaramillo para intervenir dicha válvula.

Trabajadores se activan bajo solicitud del superior Cristian Jaramillo para desmontar válvula, el control operación (verificación de uso EEP correcto barrera química) no fue comprobada.

Según relato no fue organizado el desmontaje puesto que no estaban disponible oportunamente la barrera química de todos los involucrados (Jordy Troncoso, Luis Troncoso y Luis Bravo)

El equipo mantenía experiencia pues el Sr. Luis Troncoso (Mecánico montaje) mantiene vasta experiencia con INECO en este tipo de labores. El resto del equipo son ayudantes mecánicos.

El supervisor Cristian Jaramillo mantiene experiencia en este tipo de maniobras.

Los técnicos asumen que la línea no tenía fluidos.

Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Responsables de accion inmediata	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Detencion inmediata, corroboracion de estado de salud del involucrado.

Responsables de analisis de causa	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANÁLISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 28/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

P1 ¿Se encontraba planificado e informado al supervisor a cargo, el desmontaje del equipo a intervenir?

R. Si, el equipo estaba dentro de la planificación, sin embargo, no había sido intervenido aún. No obstante, a eso de las 17 Hrs el ITO de planta da la orden con urgencia de intervenirla.

P2 ¿Se realizó la documentación requerida por planta que autoriza la intervención de esta VV (PT,Ev de entorno, PPA, práctica ABC, Registro de bloqueo)?

R1. no

P3. ¿Por qué el supervisor y prevencionista no se encontraban en la actividad?

R. Debido a que se encontraban en un trabajo más crítico el cual consideraba de punto fijo a ambas personas.

P4. ¿Porque los trabajadores no se encontraban utilizando Barrera Química?

R1. Producto que el Supervisor y Prevencionista no se cercioraron de que los trabajadores tuvieran puesto su barrera química antes de comenzar la actividad de desmontaje.

R2. Los trabajadores al confiar que a medida que soltaban pernos no salía licor negro, no procedieron a utilizar la barrera química.

P5. ¿Los trabajadores fueron capacitados en uso correcto de barrera química en trabajos de desmontaje y montaje de válvulas?

R. Si, fueron capacitados

Acción Subestándar:

Condición subestándar (que genero):

Factores personales:

Factores del trabajo:

No utilización de barrera química

Exceso de confianza

Conducta Osada

MANO DE OBRA

Válvula no drenada

METODO

No planea el trabajo de acuerdo con desmontaje de VV

MANO DE OBRA

Expuesto a corrosión.

Responsables de acción correctiva	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 28/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

1.- Reinducción a trabajadores uso Barrera química

2.- Alineamiento con grupo SSO uso barrera química

3.- Solicitar que Empresa mandante información documentada sobre drenaje de líneas a intervenir.

Responsables de efectividad de	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 25/05/2022

Fecha registro: 14/04/2022

La accion a sido efectiva no se han reportado nuevos eventos

Notificar a - personas

MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN

Notificar a - grupos

-

Notificar a - cargos

-