



MANTENCIÓN PREVENTIVA IF 0369-1 TAMIZADOR

DATOS DEL CLIENTE:

Documento: GT-0369 Fecha: 16/03/2018

Empresa: PROMAIZ

Sección: Laboratorio Central

Atención Sr(a): Anthony Greig

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Marca: RETSCH

Modelo: AS 200

Número de serie: 12130412371

Sección: Laboratorio Central

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo trabajando normalmente

TRABAJO REALIZADO

Se realiza servicio de mantención preventiva a equipo detallando lo siguiente:

Detalle de Mantención Preventiva / Calibración	Control	
	Si	No
1 Inspección Visual	X	
2 Control de Funcionamiento	X	
3 Control de motor	X	
4 Control de unidad magnética	X	
5 Limpieza interna	X	
6 Control de cables internos	X	
7 Lubricación de partes móviles	X	
8 Limpieza con Limpia Contactos	X	
9 Medición de valores (resistencia)	X	
10 Control de Voltaje unidad electromagnética 1 - 227 -69 hz	X	
11 Control de Voltaje unidad electromagnética 2 - 207-55 hz	X	
12 Medición de Voltaje oscilación / calibración 1 - 220 volt	X	
13 Medición de Voltaje oscilación / calibración 2 - 205 volt	X	
14 Control de unidad de vibración	X	
15 Medición de líneas de alimentación (220 Volt)	X	
16 Medición Voltaje (N - GND - 0 a 5 Volt)	X	
17 Equipo operativo.	X	



Soluciones Tecnológicas Avanzadas Limitada.

Román Díaz 462 – Providencia – Santiago-Chile

Fono: +56-2-22359928

servicio@stalab.cl

www.stalab.cl

OBSERVACIONES:

Ninguna.

CONCLUSION:

Equipo operativo con mantención al día.

Se despide atte.



Alfonso Benavente E.
Dpto. de Servicio Técnico StaLab.
alfonso.benavente@stalab.cl