INF / 18-2797 Stgo. 01 de Marzo de 2018

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 67896

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig.
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Peachimetro
Marca	:	Orion
Modelo	:	A211
Serie	:	X12287
Técnico	:	Manuel Tapia y José Luis Herrera
Fecha Visita	:	21 de Febrero de 2018

Servicio:

- ✓ Se realiza mantención preventiva

Actividades a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación general de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Verificar estado electrodo
- ✓ Verificar estado fuente de alimentación

Verificación primaria de funcionamiento:

- ✓ Verificación de indicador de dispensador
- ✓ Verificación encendido e inicialización correcta
- ✓ Verificación Key-Board operativo

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcaza
- ✓ Limpieza tarjeta electrónica
- ✓ Limpieza de sensores de conteo
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Armado y puesta en marcha
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo operativo

Observaciones:

- Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.