

INFORME TÉCNICO

O.T. N° 67896

Cliente : **Promaiz S.A.**
Dirección : Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto : Anthony Greig.
Correo : agreig@promaiz.cl

Equipo : Peachimetro
Marca : Orion
Modelo : A211
Serie : X09758

Técnico : Manuel Tapia y José Luis Herrera
Fecha Visita : 21 de Febrero de 2018

Servicio:

- ✓ Se realiza mantención preventiva

Actividades a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación general de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Verificar estado electrodo
- ✓ Verificar estado fuente de alimentación

Verificación primaria de funcionamiento:


- ✓ Verificación de indicador de dispensador
- ✓ Verificación encendido e inicialización correcta
- ✓ Verificación Key-Board operativo

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcasa
- ✓ Limpieza tarjeta electrónica
- ✓ Limpieza de sensores de conteo
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Armado y puesta en marcha
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo operativo

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.