INFORME TÉCNICO Nº 18042701

1. Datos del cliente

Razón Social: PROMAIZ S.A.
Contacto: Anthony Greig
Dirección: Avda. Senador Jaime Guzmán S/N Km. 7,5
Ciudad: Isla de Maipo
Rut: 76.412.354-9

2. Descripción del instrumento

Nombre : Colorímetro
Modelo: DR 900
Nº Serie: 170110001013

3. Patrón de referencia, reactivos y equipo utilizado

Descripción: DR/CHECK STANDARD SECUNDARIO
Catálogo: 27639-00 **Lote:** A7037

4. Características de trabajo realizado

[X] Mantención Preventiva [ ] Reparación [X] Verificación

Mantención consistente en: limpieza sistema óptico, sistema electrónico, partes y piezas, chequeo de funcionamiento, lecturas con speck check de absorbancia según el método indicado por HACH en el manual de servicio (Tabla adjunta)

INFORME TÉCNICO Nº 18042701

5. Lecturas

TABLAS DE DIAGNOSTICO DE ABSORBANCIA CON DR/CHECK

CHEQUEO DE ABSORBANCIA A 420 NM

	STD 1	STD 2	STD 3
RANGO	0.637 +/- 0.050	1.182 +/- 0.100	1.753 +/- 0.150
LECTURA	0.634	1.210	1.773

CHEQUEO DE ABSORBANCIA A 520 NM

	STD 1	STD 2	STD 3
RANGO	0.637 +/- 0.050	1.187 +/- 0.100	1.757 +/- 0.150
LECTURA	0.657	1.199	1.793

CHEQUEO DE ABSORBANCIA A 560 NM

	STD 1	STD 2	STD 3
RANGO	0.672 +/- 0.050	1.245 +/- 0.100	1.844 +/- 0.150
LECTURA	0.669	1.250	1.856

CHEQUEO DE ABSORBANCIA A 610 NM

	STD 1	STD 2	STD 3
RANGO	0.679 +/- 0.050	1.265 +/- 0.100	1.870 +/- 0.150
LECTURA	0.683	1.245	1.861

Pérez Valenzuela Nº 1138 - Providencia - Santiago – Chile
Télefono : (56) 2 2402 9700 anexo 732
E-mail: serviciotecnico@dilaco.com - Pág.Web:www.dilaco.com

INFORME TÉCNICO Nº 18042701

Conclusiones

Este instrumento reúne todas las condiciones para su uso dentro de los parámetros de verificación y funcionamiento indicados en el manual de servicio por el fabricante.

El presente Certificado está avalado por Dilaco S.A., extendido para los productos HACH COMPANY.

Carlos Parra R.
Servicio Técnico Dilaco S.A.

Santiago, 30 de Abril del 2018.