

Stgo.22 de Abril de 2019

INFORME TÉCNICO

O.T. N° 78591

Cliente : **Promaiz S.A.**
Dirección : Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto : Anthony Greig Olmedo
Correo : agreig@promaiz.cl

Equipo : Estufa de Secado
Marca : Binder
Modelo : ED-115
Serie : 13-15247

Técnico : Rubel Hernández
Fecha Visita : 17 de Abril de 2019

Actividad inicial a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Revisión de red eléctrica de alimentación adecuada
- ✓ Lugar libre de polvo y suciedad en el entorno
- ✓ Superficie de posición de equipo, nivelada y estable
- ✓ Revisión de sellos de puerta conforme
- ✓ Funcionamiento de humidificador conforme

Verificación de funcionamiento:

- ✓ Encendido y arranque correcto de equipo
- ✓ Chequeo de control de temperatura
- ✓ Chequeo de funcionamiento de calefactor
- ✓ Chequeo de termostato de control
- ✓ Chequeo de termostato de seguridad
- ✓ Chequeo de sensor de temperatura
- ✓ Chequeo de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Chequeo de contactos y terminales eléctricos
- ✓ Chequeo de display análogo y/o digital
- ✓ Chequeo de sensor
- ✓ Chequeo de lecturas estables

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcasa
- ✓ Lubricación de partes móviles
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Ajuste termómetro digital
- ✓ Ajuste temperaturas pre-seteadas
- ✓ Ajuste de offset
- ✓ Armado y puesta en marcha

Mediciones

60°C = 60,0 °C ± 0,4°C

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.