Soluciones Tecnológicas Avanzadas Limitada.
Román Díaz 462 – Providencia – Santiago-Chile
Fono: +56-2-22359928
servicio@stalab.cl
www.stalab.cl

MANTENCIÓN PREVENTIVA IF 0369-2
MOLINO

DATOS DEL CLIENTE:
Documento: GT-0369 Fecha: 16/03/2018
Empresa: PROMAIZ
Sección: Laboratorio Central
Atención Sr(a).: Anthony Greig

IDENTIFICACION DE EQUIPO
Marca: RETSCH
Modelo: ZM 200
Número de serie: 12131212050
Sección: Laboratorio Central

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo trabajando normalmente

TRABAJO REALIZADO

Se realiza servicio de mantención preventiva a equipo detallando lo siguiente:

	Detalle de Mantención Preventiva / Calibración	Control Si	Control No
1	Inspección Visual	X	
2	Control de Funcionamiento	X	
3	Control de cerrado y apertura de puerta	X	
4	Control de rotor, disco y malla	X	
5	Desarme parcial del equipo	X	
6	Control de motor	X	
7	Control de fijación del motor	X	
8	Control eléctrico de componentes	X	
9	Lubricación de partes móviles	X	
10	Medición de desgaste de eje	X	
11	Nivelación de motor	X	
12	Armado de equipo	X	
13	Nivelación de eje con la base	X	
14	Medición de líneas de alimentación (220 Volt)	X	
15	Medición Voltaje (N - GND - 0 a 5 Volt)	X	
16	Control de Funcionamiento	X	
17	Equipo Operativo	X	

Soluciones Tecnológicas Avanzadas Limitada.
Román Díaz 462 – Providencia – Santiago-Chile
Fono: +56-2-22359928
servicio@stalab.cl
www.stalab.cl

OBSERVACIONES:
Ninguna.

CONCLUSION:
Equipo operativo con mantención al día.

Se despide atte.

SERVICIO TÉCNICO
Soluciones Tecnológicas Avanzadas
Román Díaz 462/Miguel de Atero 2546
222359928 - Santiago
www.stalab.cl / servicio@stalab.cl
MANTENCIÓN / CALIBRACIÓN

Guillermo Contreras.
Dpto. de Servicio Técnico StaLab.
guillermo.contreras@stalab.cl