| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 18/07/2018 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-530

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 100 | 109,7 | 119,5 | 129 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 19/05/2017 | 100,01 | 109,71 | 119,51 | 129 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2017 | 100,01 | 109,71 | 119,51 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/07/2017 | 100,01 | 109,71 | 119,51 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 21/08/2017 | 100,02 | 109,71 | 119,52 | 129 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 21/09/2017 | 100,02 | 109,72 | 119,52 | 129,02 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 20/10/2017 | 100 | 109,72 | 119,52 | 129,02 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 20/11/2017 | 100,01 | 109,73 | 119,52 | 129,02 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 20/12/2017 | 100,02 | 109,73 | 119,51 | 129,02 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/01/2018 | 100,02 | 109,71 | 119,52 | 129,02 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/02/2018 | 100 | 109,71 | 119,52 | 129 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/03/2018 | 100,03 | 109,71 | 119,52 | 129,03 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/04/2018 | 100,03 | 109,72 | 119,52 | 129,02 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 18/05/2018 | 100 | 109,73 | 119,52 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 18/06/2018 | 100 | 109,7 | 119,52 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 18/07/2018 | 100,01 | 109,74 | 119,52 | 129,02 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |