

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [09/11/2020] [19:35]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
232	OBSERVACION/MEJORA	INCIDENTE/ACCIDENTE	Accion Correctiva	PIZARRO RODRIGUEZ GIANNINA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
INFORMATICA			MANTENCIONES	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Mejora continua			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 10/01/2020	FECHA REGISTRO : 13/01/2020
Se identifica incidente causado por, posible mal estado generado por tablero general de energía.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PIZARRO RODRIGUEZ GIANNINA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MUÑOZ GARRIDO OSCAR ANDRES	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CAVIEDES LUIS, GONZALEZ VERA FERNANDO ENRIQUE, MUÑOZ GARRIDO OSCAR ANDRES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/01/2020	FECHA REGISTRO : 10/02/2020
Al identificar el interruptor con problemas, se mueve tecla hacia abajo, y luego hacia arriba, para intentar obtener solución y vuelva la electricidad del sector afectado.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MUÑOZ GARRIDO OSCAR ANDRES	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CAVIEDES LUIS, GONZALEZ VERA FERNANDO ENRIQUE, MUÑOZ GARRIDO OSCAR ANDRES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/01/2020	FECHA REGISTRO : 10/02/2020
Estos incidentes se deben principalmente por cortes de energía o bajas de tensión en donde los automáticos no cumplen su función de la mejor manera teniendo que moverlos para que la energía se restablezca.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN, CAVIEDES LUIS, GONZALEZ VERA FERNANDO ENRIQUE	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		